

CONFLIT DE FEU ANTIBROUILLARD D'AMPOULES AVEC CERTAINS SYSTÈMES DE BUS CAN

Nous sommes contactés par des clients avec le problème que les phares antibrouillard de l'éclairage à incandescence du système de support Van 'n Bike tombent en panne après quelques secondes.

Comment est-ce arrivé?

La cause n'est pas l'éclairage incandescent, mais le module d'éclairage ou le système de bus CAN installé dans le camping-car.

Le kit d'éclairage à ampoules du système de porte-vélo Van 'n Bike contient 2 phares antibrouillard.

Certains modules ne le reconnaîtront pas car il y a plus de consommation de courant.

Les feux de brouillard s'éteindront après quelques secondes.

Les modules d'éclairage que Van 'n Bike propose sont conçus pour cela et n'ont pas ce problème.

Comment résoudre?

Vous pouvez résoudre rapidement ce problème en retirant l'ampoule du feu antibrouillard droit.